

О результатах прохождения отопительного сезона и задачах на предстоящий отопительный период 2024/2025 год.

Во исполнение пункта 4 Решения Гомельского областного исполнительного комитета от 28.09.2023 № 767 (далее - Решение), Гомельское областное управление Госпромнадзора (далее- Госпромнадзор) направляет для рассмотрения информацию о прохождении теплоисточниками Хойникского района отопительного сезона 2023/2024 года. На территории района 5 субъектов хозяйствования эксплуатируют 13 источников теплоснабжения, подконтрольных Госпромнадзору.

В период прохождения отопительного сезона 2023/2024 года проведён комплекс мероприятий по контролю соблюдения требований законодательства в области промышленной безопасности при эксплуатации котельных (далее – мероприятия).

При проведении мероприятий обследовано 6 (46,2%) котельных 4 (80%) субъектов хозяйствования, при этом выявлено 17 нарушений, из которых в настоящее время устранено 12 (70,6%).

Информация об устранении нарушений предоставлена в Госпромнадзор, по оставшимся нарушениям сроки устранения не истекли.

Предложения о приостановлении эксплуатации потенциально опасных объектов (котлов) в отопительном сезоне не выдавались.

Среди характерных нарушений, выявленных в период проведения мероприятий, можно выделить следующие:

при эксплуатации котлов не соблюдается водно-химический режим их работы;

обслуживающим персоналом нарушается порядок проверки систем автоматики безопасности и регулирования работы котлов.

Аварий на теплоисточниках района, не зафиксировано. Вместе с тем зарегистрирован один инцидент на котельной Гомельского района.

Справочно:

4 декабря 2023 г. в следствии останова основного и резервных котлов на котельной рег. № 28-24-0576 прекращено теплоснабжение потребителей н.п. Большевик Гомельского района (нарушено отопление 33 жилых домов, 733 квартир, двух детсадов и одной больницы).

По результатам проведённого расследования установлены следующие организационные и технические причины, приведшие к прекращению теплоснабжения:

систематические многократные отключения электроснабжения котельной, приводящие при нарушении циркуляции к локальному перегреву поверхностей нагрева котлов;

режим эксплуатации котлов не соответствует требованиям изготовителя, руководству по эксплуатации для паровых котлов типа ДКВР переведённых в водогрейный режим и режимным картам их работы

(температура сетевой воды на входе в котел не соответствовала требованиям завода-изготовителя оборудования);

форсированный розжиг котлов после аварийных остановок, в том числе при значительном снижении температуры сетевой воды;

не подтверждена проектным решением, штатная численность смены, при эксплуатации котлов.

В отношении работников допустивших нарушения применены меры административного и дисциплинарного характера.

Ведущий государственный инспектор отдела надзора Гомельского областного управления Госпромнадзора Ковалёв Л.А.